



令和元年11月1日 16時30分  
資料配布 近畿地方整備局 福井河川国道事務所

くずりゅうがわ ひのがわ そぼみがわ  
九頭竜川水系日野川支川底喰川で油の流出を確認  
～現時点で影響報告はない～

- 本日、8:40頃、福井市西開発三丁目において福井市発注工事にてクレーンが横転し準用河川底喰川に作動油が流出した。
- 福井市、福井土木事務所が現地調査を行ったところ、油膜を確認しました。
- 福井市、福井土木事務所が油膜を確認した4箇所オイルフェンス、吸着マットを設置しています。
- 現時点でオイルフェンス外への油の拡散は認められていません。
- 日野川本川への油の流出については現時点ではありません。
- 現時点で魚のへい死等は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い> \_\_\_\_\_

<配布場所> 福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

福井市建設部河川課

福井県土木部河川課

近畿地方整備局福井河川国道事務所

○福井市建設部河川課

電話:0776-20-5492

副課長 おおしまひさなお 大島久尚

○福井県土木部河川課

電話:0776-20-0480

河川管理グループリーダー なかがわこういち 中川幸一

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2661

副所長(河川) やまもとじょうじ 山本浄二

令和元年11月1日発生

九頭竜川水系日野川支川<sup>ひのがわ</sup>底喰川<sup>そこぼみがわ</sup>における作動油の流出について

1. 事故発見場所

九頭竜川水系日野川支川底喰川  
福井県福井市西開発3丁目307

2. 事故（発生）発見

令和元年11月1日（金）発生 8時40分頃

3. 事故原因

8時40分頃 福井市西開発3丁目307にて福井市発注の工事において、クレーンが倒れ作動油が底喰川に流入した。

4. 事故の状況

九頭竜川出張所が現地確認し、現時点で明道橋200m上流では油膜は確認されていない。

5. 事故対策

福井市、福井土木事務所が事故現場付近にオイルフェンスを設置。  
現在調査中。

6. その他

現時点で魚等のへい死は確認されていない。



# 位置図

福井県

九頭竜川

日野川

オイルフェンス  
設置箇所

油流出箇所  
福井県福井市西開発三丁目地先

流下方向

