

令和2年2月10日17時00分

資料配布 九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

と ば が わ 北川水系北川支川鳥羽川で油の流出を確認

～現時点で影響報告はない～

- 2月10日の午前9時40分頃、福井県若狭町海士坂地先の鳥羽川において、軽自動車^{わかさちやうあま}が河川へ転落し、燃料タンクからガソリンが流出。量は不明。
- 消防署、警察署、若狭町、福井県小浜土木事務所、若狭健康福祉センターが現地確認を行ったところ、給油口からの流出を確認したため、鳥羽川2箇所^{まさか}でオイルフェンスを設置し、下流への流出を防ぐとともに油の回収作業を実施。
- 現時点で魚のへい死等は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済み、現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報と致します。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

福井県土木部河川課

近畿地方整備局福井河川国道事務所

○福井県土木部河川課

福井県河川課

電話:0776-20-0480(直)

河川管理グループ ^{のむら}野村 ^{しょういち}昇一

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2661

総括保全対策官 ^{つちだ}土田 ^{けんじ}健次

北川水系北川支川鳥羽川への油流出事故について

令和2年2月10日17時00分

1. 事故発見場所

若狭町海士坂地先 北川水系北川支川鳥羽川

2. 事故（発生）発見

令和2年2月10日（月）発生 9時40分頃

3. 事故原因

軽自動車が鳥羽川に落下。

4. 事故の状況

交通事故による燃料タンク内のガソリンが北川水系一級河川鳥羽川へ流出。
流出量は不明。現時点で北川本川での油膜は確認されていない。

5. 事故対策

福井県小浜土木事務所が一級河川鳥羽川にオイルフェンスを設置。

6. その他

現時点で魚等のへい死は確認されていない。

位置図(広域)



流下方向



油流出箇所
福井県若狭町海士坂地先

オイルフェンス設置
2箇所

鳥羽川

北川

位置図(詳細)



流下方向

