



令和2年2月20日18時30分

資料配布 九頭竜川・北川河川水質汚濁防止連絡協議会

くずりゅうがわ そこぼみがわ すがやちょう
九頭竜川水系日野川支川底喰川(福井市菅谷町)で油膜を確認

～現時点で影響報告はない～

本日、九頭竜川水系日野川支川底喰川において油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、2月20日午前10時30分頃、福井市菅谷町のビニールハウスから暖房用燃料(重油)が農業用水路を通過して底喰川に流出しました。
- 農業用水路、底喰川にオイルマットおよびオイルフェンスを設置しました。
- 現時点で魚のへい死等は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所> 福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

福井県土木部河川課

近畿地方整備局福井河川国道事務所

○福井県土木部河川課

福井県河川課

電話:0776-20-0480(直)

河川管理グループ 野村 昇市

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2661

河川管理第一課長 富岡 祥平

九頭竜川水系日野川支川底喰川（福井市菅谷町）で油膜を確認

令和2年2月20日 18時30分

1. 事故発見場所

一級河川底喰川 福井県福井市菅谷町地先

2. 事故（発生）発見

令和2年2月20日（木）発生 10時30分頃

3. 事故原因

農業用ビニールハウス暖房装置と重油タンクとの配管が破損したため。

4. 事故の状況

暖房用燃料（重油）が農業用水路を通過して底喰川に流出した。現時点で九頭竜川本川での油膜は確認されていない。

（流出量は最大 100L、タンク容量 200L タンクの残量 約 100L ）


5. 事故対策

福井市、福井県福井土木事務所、福井河川国道事務所が現地確認を行ったところ、油膜を確認したため、農業用水路、底喰川にオイルマットおよびオイルフェンスを設置。

6. その他

現時点で魚等のへい死は確認されていない。

位置図(広域図)



油流出箇所
福井県福井市菅谷町

← 流下方向

位置図(詳細図)

