

令和2年10月28日21時30分
資料配布 九頭竜川・北川河川水質汚濁防止連絡協議会

九頭竜川水系^{きつねがわ}狐川(福井県福井市^{ふち}湊2丁目)で油膜を確認

～現時点で影響報告はない～

本日、九頭竜川水系日野川支川狐川にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、10月28日16時15分頃、狐川の福橋(福井県福井市湊2丁目)付近において、油膜が確認されました。
- 17時30分頃、福井市が排水路にオイルフェンスを設置、また県福井土木事務所が狐川の湊橋(福井県福井市湊2丁目)付近にオイルフェンスを設置しました。
- 原因は福井市花堂北2丁目の工場内から不注意により潤滑油が最大100リットル程度流出したものです。
- 現時点で日野川及び九頭竜川の油膜は確認されていません。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

○福井県土木部河川課

電話:0776-20-0480(直)


河川管理グループ ^{まえだ}前田 ^{なおき}直樹

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2771

総括保全対策官 ^{ひとみ}人見 ^{たけし}剛

油膜が確認された箇所的位置



油膜が確認された箇所的位置



オイルフェンス設置
(福井県)
(渚(ふち)橋)

オイルフェンス設置
(福井市)
(排水路)

油膜確認箇所
福井県福井市渚2丁目地先
(福(ふく)橋)

日野川

狐川

渚橋での対策状況

狐川の油膜状況(福橋地点)

凡例

- : 確認箇所の位置
- : 対策箇所
- ← : 河川の流下方向