



令和3年3月16日 20時30分
資料配布 九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

九頭竜川水系^{うまわりがわ}馬渡川(福井県福井市^{にったづか}新田塚1丁目)で油膜を確認

～現時点で影響報告はない～

本日、九頭竜川水系九頭竜川支川馬渡川にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、3月16日、馬渡川(福井県福井市新田塚1丁目)において、油膜が確認されました。
- 原因は福井市^{とうみょうじちょう}灯明寺町の市道で発生した単独事故により、事故車から油が流出したものです。
- 18時20分頃までに、福井県福井土木事務所が馬渡川の2箇所オイルフェンスを、福井市が交通事故現場近傍の道路側溝及び馬渡川に流入する灯明寺川にオイルマットを設置しました。
- 現時点で油種及び流出量は不明です。
- 現時点で九頭竜川への油の流出は確認されていません。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

○福井県土木部河川課

電話:0776-20-0480(直)



河川管理グループ ^{まえだ}前田 ^{なおき}直樹

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2771

総括保全対策官 ^{ひとみ}人見 ^{たけし}剛

油膜が確認された箇所的位置



油膜が確認された箇所 の位置

