

令和3年8月14日17時00分

資料配付 九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

九頭竜川水日野川支川系^{ひのがわ}狐川^{きつねがわ}(福井県福井市^{にしに}西谷2丁目)で油膜を確認

～現時点で影響報告はない～

本日、九頭竜川水系日野川支川狐川にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、8月14日7時31分頃、狐川^{だいもんぼし}の大門橋(福井県福井市西谷2丁目)付近において、油膜が確認されました。
- 10時40分頃までに、福井県福井土木事務所が、狐川に接続する側溝(福井市花堂北1丁目)にオイルマットを、狐川^{はなんどうぼし}の花堂橋(福井市花堂北2丁目)及び福新橋^{ふくしんぼし}(福井市福新町)にオイルフェンスを設置しました。
- 原因は福井市花堂北1丁目の工場内の油水分離槽から大雨により油が流出したものです。
- 油種は機械油、油量は不明です。
- 現時点で日野川及び九頭竜川への油の流出は確認されていません。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

○福井県土木部河川課

電話:0776-20-0480(直)


河川管理グループ ^{まえだ}前田 ^{なおき}直樹

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2771

副所長 ^{とよだ}豊田 ^{ようすけ}陽介

油膜が確認された箇所的位置



油膜が確認された箇所 の位置

