

令和5年1月末 大野油坂道路（和泉・油坂区間） トンネル、橋梁および改良工事を推進しています。

おおの あぶらさか いずみ あぶらさか

位置図



大野油坂道路(和泉・油坂区間) 工事状況

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|--------------------|------|---------------------|-------|--------------------|---------|--------|---------|-----|--------------------|------|-----------------------|-------|------|-----|------|------|-------|-----|-----|---------------------|-----|
| 石徹白川橋 | 水谷橋 | 川合トンネル L=2,550m | 天頭谷橋 | 新長野トンネル L=2,243m | 此の本谷橋 | 大谷トンネル L=2,853m | 箱ヶ瀬西高架橋 | 新子馬巢谷橋 | 箱ヶ瀬東高架橋 | 巢谷橋 | 新下半原トンネル L=227m | 新林谷橋 | 上半原母谷トンネル L=1,146m | 新多母谷橋 | 進場切橋 | 番屋橋 | 南深瀬橋 | 中ノ瀬橋 | 向中ノ瀬橋 | 向洞橋 | 向洞橋 | 東市布トンネル L=1,163m | 入谷橋 |
| 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |

A 貝皿地区

九頭竜ICの状況です。



B 箱ヶ瀬地区

新子馬巢谷橋の下部工事を行っています。



8月の大雨の影響により、法面にひび割れ等が確認されたため、学識経験者による現地診断を行い、必要な対策等を検討しています



C 上半原地区

番屋橋の下部工事を行っています。



D 東市布地区

法面对策工事を行っています。

