

★全線において工事を進めています。



定点写真-① 轟地先



定点写真-② 永平寺IC



上空からの展望



脆弱箇所の切土面



写真-③:轟東地区

・切土工事の状況
 切土箇所において、新たに脆弱箇所が現れたため、施工方法等に注意を払い、工事を進めていきます。

全体の展望



補強土壁施工状況



写真-④:永平寺IC

・永平寺IC施工状況
 盛土部の補強土壁の施工が進んでいます。

