

広報活動について

事務局では、道路施設の現状や課題、メンテナンス時代に向けた取組みを広く紹介するため、パネルを作成し、道の駅などに展示しています。あらたに、平成27年度の定期点検結果を紹介するパネルを作成いたしますので、市役所、役場などに展示し、道路の老朽化対策の取組みを広報してください。

京都府 道路メンテナンス会議

「荒廃する日本」にしないために
～老朽化した道路のメンテナンス時代～

1980年代、道路先進国アメリカで道路橋の落橋をはじめとする社会基盤の損傷が発生し、「荒廃するアメリカ」といわれました。日本の社会基盤は、アメリカに約30年遅れて本格的に整備されたため、近年「荒廃する日本」とならないか心配されています。



実際日本でも、高速道路のトンネル天井板落下事故が起こるなど、老朽化に対する意識は高まっています。

これまでも、道路施設の老朽化に対する課題に真摯に取り組んできましたが、今後本格化するメンテナンス時代に向けて、日本全体で総合的に取り組んでいきます。

道路施設の現状や課題、メンテナンス時代に向けた取組みを広くご紹介いたしますので、ご覧ください。

道路施設の管理体制

日本の道路は、道路種別に応じて複数の機関が管理しています。道路施設としての橋梁は、約72万橋あり、このうち地方公共団体が管理する橋梁が約6万6千橋と全体の9割以上を占めています。これは米国と比較すると、非常に多くなっています。




出典：日本、道路局編『R2013年報』
米国：FHWA (Federal Highway Administration) ホームページ (2014.12時点)
※StateはFederal(約1万州)を含む
京都府 道路メンテナンス会議

老朽化による損傷事例

老朽化による損傷事例 (京都府の道路橋やトンネルの事例)

一般国道27号 (京都府綾部市) 肥後橋 (ひごはし) 鋼材の腐食



●1950年建設 (65年経過)
●橋を補修するあらゆる部材で鋼材が使用されていますが、それらに腐食 (錆び) が発生していました。
●これまでも油断なく補修を行っており、写真の箇所も平成25年度に補修し、塗装の塗り替えを行いました。


一般国道9号 (京都府京丹波町) 須知川橋 (しゆちがわはし) 支承部の損傷



●1994年建設 (21年経過)
●支承は主桁等の回転や伸縮などの変形を吸収して、荷重を下部橋脚に伝達する役割を果たしています。
●主桁を支える支承が錆びて、支承としての機能が低下していました。
●錆を剥して支承の機能を確保し、機能を保持するために塗装を行いました。

老朽化による損傷事例 (京都府の道路橋の事例)

府道舞野野原高浜線 (京都府舞鶴市) 大川橋 (おおかわはし) 主桁の損傷



●1965年建設 (50年経過)
●コンクリート製の主桁の下面にコンクリートの大規模な剥落が生じており、錆びた鉄筋が露出していました。
●鉄筋の錆びを除去して、コンクリート断面を削り出し補修して、元の橋と同じ強度を確保し、安全な通行を確保しています。

国道27号 (京都府舞鶴市) 千歳橋 (ちとせきょう) 橋脚等の耐震補強



●1959年建設 (56年経過)
●大きな地震に耐えてきたが、橋脚のハイベント形式の柱を鋼板で補強しました。また、橋が腐蝕しないよう塗料や補修を行いました。

高齢化する道路施設

全国約72万橋のうち建設年度別の橋梁数の分布を見ると、昭和30年から50年にかけて建設されたものが約26%と多くなっています。建設後50年を経過した橋梁の割合は、現在は約18%ですが、10年後には約42%に急増します。特に橋長15m未満の橋梁では、約半数が建設後50年を経過します。



京都府 道路メンテナンス会議

平成26年度の定期点検結果

平成26年7月より、道路管理者は、全ての橋梁、トンネル等について、5年に1度、近接目視で点検を行い、点検結果として健全性を4段階に診断することになりました。



点検実施状況 (全県)

項目	実施済み	未実施	割合
橋梁	72,000	1,000	99.9%
トンネル	1,000	1,000	50%
道路	100,000	100,000	50%

点検実施状況 (重点先を確保)

項目	実施済み	未実施	割合
橋梁	72,000	1,000	99.9%
トンネル	1,000	1,000	50%
道路	100,000	100,000	50%

点検結果 (橋梁)

健全性	割合
1 (健全)	72%
2 (軽微な損傷)	23%
3 (中等な損傷)	3%
4 (重大な損傷)	0%

口絵：トンネル等の点検実施は、健全性を4段階に診断します。

項目	点検実施	点検結果
橋梁	72,000	72,000 (100%)
トンネル	1,000	1,000 (100%)
道路	100,000	100,000 (100%)

京都府 道路メンテナンス会議

老朽化による損傷事例 (道路橋の3大損傷)

① 塩害

海岸に面して建設された橋梁は、その東部や西部より海側に傾斜することにより、コンクリート内部に塩分が浸入し、コンクリート内部の劣化を招きます。塩害の発生は、コンクリートの強度を低下させ、鉄筋の腐食を促進します。塩害の発生は、コンクリートの強度を低下させ、鉄筋の腐食を促進します。

② アルカリ材料反応

塩化カルシウムを含有するコンクリートの水分と化学反応する骨材が使用されていると、水分の供給によりコンクリートが膨張し、骨材のひび割れが発生します。この膨張は、骨材を変形させる原因となり、鉄筋が腐食した事例です。

③ 疲労

大型車等の重量が多いと、疲労が蓄積して腐食が発生します。腐食は、鉄筋が完全に分離されてしまう場合があります。腐食が進行すると、橋脚の強度が低下し、橋脚の破損につながります。