



国土交通省近畿地方整備局

Kinki Regional Development Bureau

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

淀川水質汚濁防止 連絡協議会	配布	平成30年3月5日
	日時	17時00分
資料配布		


件名	淀川本川 ^{にしじま} 西島水門及び ^{でんぽう} 伝法水門付近における油流出事故 ～現時点で影響報告はない～
----	--

概要	<ul style="list-style-type: none"> ●本日13:40頃 淀川河川事務所監視員が監視カメラで河川監視中に、淀川本川西島水門（大阪府大阪市西淀川区西島）及び淀川本川伝法水門（大阪府大阪市此花区西島）付近において油膜を確認。 ●現在、大阪府がオイルフェンス等の対策について検討中。 ●原因については不明。 ●水濁協を通じて連絡済み、現時点で影響報告はない。 ●下流に取水施設はなく、現時点で魚の斃死等の異常は確認されていない。
----	--

取扱い	
-----	--

配布場所	近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ
------	--------------------

問合せ先	<p>（油膜に関する問い合わせ先） 大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課水質指導グループ 電話 06-6210-9585（直通）</p> <p>（情報等に関する問い合わせ先） 淀川水質汚濁防止連絡協議会通報連絡センター 近畿地方整備局 淀川河川事務所 河川環境課長 ^{いながき} 稲垣 ^{しげと} 茂人 電話 072-843-2861（代表）</p> <p>（水濁協に関する問い合わせ先） 淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局 近畿地方整備局 河川部 河川環境課 流水管理係長 ^{やまさき} 山崎 ^{たくや} 卓也 電話 06-6942-0608</p>
------	--



油膜発見箇所

大阪府大阪市西淀川区西島付近


(平成30年3月5日13時40分頃)

← : 流下方向

油膜発見箇所

大阪府大阪市此花区西島付近

(平成30年3月5日13時40分頃)



← : 下流方向