



令和5年2月1日22時00分  
近畿地方整備局  
福井河川国道事務所

## 工事事故について

令和5年2月1日（水）15時頃、大野油坂道路川合トンネル長野地区工事においてトンネル掘削土の運搬作業中に、ダンプトラックの運転手が死亡する事故が発生しました。

国道158号に設置されたスノーシェッドに接触したと想定されますが、事故原因等の詳細については今のところ不明です。

### ○工事概要

本工事は、中部縦貫自動車道 大野油坂道路（和泉・油坂区間）の大野市川合地先において川合トンネル（仮称）の掘削を行う工事です。

工事名：大野油坂道路川合トンネル長野地区工事

受注者：青木あすなろ建設株式会社

○事故発生場所：福井県大野市仏原地先（国道158号）

<取扱い> \_\_\_\_\_

<配布場所> 福井県政記者クラブ

<問合せ先> 国土交通省 近畿地方整備局 福井河川国道事務所

副所長 中川 匡史(なかがわ まさし)

工物品質管理官 小原 良一(こはら りょういち)

電話：0776-35-2661(代表) 0776-35-2662(夜間)

# 位置図

