


# 3-3 慈尊院付近(九度山町)

(慈尊院ブロック)



- 凡 例
- : 無堤区間
  - : 農業振興地域
  - : 農用地区域
  - ➡ : 写真位置

※農業振興地域及び農用地区域は、1/25,000スケールからの転記であり、地籍等は考慮していない。



築堤工事が未実施



ゴルフ練習場が立地している



人家が点在している



築堤工事が未実施



# 3-4左岸40.8+140~43.2+100(伊都郡九度山町)

## ▼氾濫区域面積

0.41km<sup>2</sup>

## ▼浸水建物数

	戸数	内訳
人家	24	
公共的建物	-	
その他		





# 3-5慈尊院付近の環境

## 【河道内について】

- 大きく蛇行し、早瀬とM型の淵が見られる。
- 河床は礫質である。
- ワンドが見られ、生物の重要な生育場所となっているものと考えられる。
- カモ類の集団越冬地がある。

## 【河川敷について】

- 砂礫地があり、カワサイコなどの植物やコチドリなどの生育・生息地となっている可能性がある。

