

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

配布  
日時

平成23年5月18日  
15時

資料配布

件名

一級河川鞍谷川への油流出事故について

概要

越前市中津山町地係の事業所で重油タンクから漏れたA重油が排水路を経由して鞍谷川に流出し、福井県丹南土木事務所、越前市、事業者が鞍谷川および排水路にオイルフェンスおよびオイルマットを設置した。  
下流への影響はないと思われる。

取扱い

同時配布

福井県政記者クラブ

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会  
近畿地方整備局福井河川国道事務所  
福井県土木部河川課

〈問い合わせ先〉

福井県土木部河川課

電話：0776-20-0480(直)

河川管理グループ 中條 和男

近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話：0776-35-2661(代表)

河川管理第一課長 森川 修(内線331)

## 一級河川鞍谷川（くらたにがわ）への油流出事故について

平成23年5月18日 15時

### 1. 事故の状況

- ・本日午前7時30分ころ、越前市中津山町地係の鞍谷川で油が浮いているのを通勤途中の住民が発見し、越前市役所へ通報した。

### 2. 事故の原因

- ・越前市中津山町の事業者の重油タンクからA重油が漏れ、排水路を経由し一部が一級河川鞍谷川へ流出した。
- ・排水路への流出量は約300リットル。

### 3. 事故の対応

- ・福井県丹南土木事務所、丹南健康福祉センター、越前市、鯖江市、南越消防組合が現場確認を実施した。
- ・福井県丹南土木事務所が鞍谷川にオイルフェンス1箇所、オイルマット4箇所、排水路に越前市が1箇所、事業者が2箇所オイルマットを設置した。

### 4. その他

- ・近畿地方整備局福井河川国道事務所が日野川を浅水川の合流点から明治橋まで、福井県丹南土木事務所が鞍谷川の下流を浅水川合流点まで確認したが、油膜および死魚は確認されず、下流の環境並びに利水等への影響はないと思われる。

