

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

配布
日時

平成24年9月6日

15時

資料配布

件名

一級河川江端川への油流出事故

概要

福井市江端町地係で準用河川大町川を經由して一級河川江端川に油が流出した。
福井県福井土木事務所、福井市、福井市消防局が江端川および大町川にオイルマットを設置した。
下流の環境・利水への影響はないと思われる。

取扱い

同時配布

福井県政記者クラブ

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会
近畿地方整備局福井河川国道事務所
福井県土木部河川課

〈問い合わせ先〉

福井県土木部河川課

電話：0776-20-0480(直)

河川管理グループ 中條 和男

近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話：0776-35-2661(代表)

副所長 宇野 孝一(内線204)

一級河川江端川への油流出事故について

平成24年9月6日 15時

1. 油流出の状況

- ・本日午前11時ころ、水防パトロール中の市職員が福井市江端町地係の大町川に油が浮いているのを発見した。
- ・大町川を経由して一級河川江端川に流出した。

2. 油流出の原因

- ・福井市下六条町の事業者の油水分離槽に溜まっていた油が雨とともに流出した。
- ・流出量は不明

3. 事故の対応

- ・福井県福井土木事務所、福井市、福井市南消防署が現場確認を実施した。
また、国土交通省福井河川国道事務所が日野川の巡視を実施した。
- ・福井県福井土木事務所が江端川に、福井市および福井市南消防署が大町川にオイルマットを設置した。

4. その他

- ・福井県福井土木事務所が通報箇所から日野川手前の江端川水門までを確認したが、へい死魚は確認されず、下流の環境並びに利水等への影響はないと思われる。
- ・今後の河川への流出はない。

