

平成 24 年 10 月 17 日発生
九頭竜川鳴鹿大堰における油の流出について

1. 事故発生場所

九頭竜川水系 九頭竜川
福井県吉田郡永平寺町法寺岡地先

2. 事故発生

平成 24 年 10 月 17 日(水) 18 時 40 分頃
鳴鹿大堰管理所のゲート油圧低下異常発生の警報アラームを確認。

3. 事故状況

- ・本日 18 : 40 頃、鳴鹿大堰 5 号ゲートの油圧システムが故障し、5 号ゲート上段扉が全開状態となる。
※故障原因は調査中
- ・下流への水位変動による影響が出たという情報は入っていない。
- ・鳴鹿大堰上流の取水位については、現段階では確保されている。
- ・現在、油の流出は止まっている。
- ・流出量は約 300～500 ㍓と推定される。油種は鉱物油。


4. 事故の対応

- ・19 時 30 分 福井河川国道事務所 警戒体制発令。
- ・20 時 30 分 関係利水者、漁業関係者に連絡完了。
- ・高屋橋下流側（福井市郡町地先・日野川合流点上流）でオイルフェンスを設置向け着手したが川の流れが速く一時中断。
- ・鳴鹿大堰下流 4 箇所（鳴鹿大堰直下、五松橋、福松橋、中角）で水質調査のための採水を実施。現時点で油膜、臭気は確認されず。

5. その他

- ・夜明けを待って巡視を行う予定
- ・オイルフェンスについても流れの状況を見て再度着手予定
- ・現在、利水（上水、工水）については油膜等が見られないので平常どおり取水している。

堰正面図



ゲート横断図

