

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会
資料配布

配布日	平成24年10月18日 12時30分
-----	-----------------------

件名	平成24年10月17日発生 九頭竜川鳴鹿大堰における油流出について（第2報）
----	---

概要	九頭竜川鳴鹿大堰の5号ゲート上段扉の応急復旧完了。 下流河川巡視の結果、油膜、魚の斃死、異臭等の異常は今のところ確認できず、現在も巡視中。 利水（上水、工水）は平常どおり取水している。
----	--

取扱い	_____
-----	-------

同時配布	福井県政記者クラブ
------	-----------

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会
近畿地方整備局福井河川国道事務所
福井県土木部河川課

〈問い合わせ先〉

近畿地方整備局福井河川国道事務所
電話：0776-35-2661（代表）

副所長 猪狩 宣弘（内線202）

河川管理第一課長 竹中 宏徳（内線331）

平成 24 年 10 月 17 日発生
九頭竜川鳴鹿大堰における油の流出について（第 2 報）

1. 事故発生場所

九頭竜川水系 九頭竜川
福井県吉田郡永平寺町法寺岡地先

2. 事故発生

平成 24 年 10 月 17 日(水) 18 時 40 分頃
鳴鹿大堰 5 号ゲートの高圧ゴムホースの損傷により作動油が流出。

3. 事故状況

- ・鳴鹿大堰 5 号ゲート上段扉の油圧ユニットと開閉装置をつなぐ油圧配管の一部である高圧ゴムホースが損傷し作動油漏れを起こしたため、本日 8 時 16 分、高圧ゴムホースを交換及び、作動油を補充し応急復旧を行った。
- ・今後、予備ゲートを設置し、ゲート全般の機能確認を実施する。

4. 事故の対応

- ・福井河川国道事務所 警戒体制継続中（17 日 19 : 30～）。
- ・本日 7 : 00～9 : 00 にかけて高屋橋下流側（福井市郡町地先）～九頭竜川河口までを巡視、9:00～10:45 に 2 班体制で高屋橋から上流域も巡視を行った。
油膜、魚のへい死等の異常は確認されなかった。
- ・現在、鳴鹿大堰から下流について河川詳細点検を実施中。
- ・船舶による巡視も実施中。
- ・鳴鹿大堰下流 4 箇所（鳴鹿大堰直下、五松橋、福松橋、中角）で採水した河川水を分析中。
- ・高屋橋下流側（福井市郡町地先・日野川合流点上流）でオイルフェンスを設置中。
- ・5 号ゲート油圧系統の高圧ゴムホースの損傷原因については原因究明中。

5. その他

- ・利水（上水、工水）については油膜等が見られないので平常どおり取水。

鳴鹿大堰5号ゲート上段扉復旧状況

H24.10.17 21:52撮影
高圧ゴムホース破損による上段扉開状態



H24.10.18 8:16撮影
高圧ゴムホース交換により復旧した

