

令和2年2月10日18時30分

資料配布 九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

九頭竜川水系九頭竜川支川足羽川で油の流出を確認

～現時点で影響報告はない～

- 2月10日の11時頃、福井県今立郡池田町白粟の国道476号線白粟橋において、2tトラックが欄干を突き破って転落、燃料(軽油)の一部が足羽川へ流出しました。
- 福井県丹南土木事務所が現地確認を行ったところ、油膜を確認したため、転落車両の周囲にオイルマットを設置しました。
- 現時点で魚のへい死等は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

福井県土木部河川課

近畿地方整備局福井河川国道事務所

○福井県土木部河川課

福井県河川課

電話:0776-20-0480(直)

河川管理グループ 野村 昇一

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2661

総括保全対策官 土田 健次

九頭竜川水系九頭竜川支川足羽川における油流出について

令和2年2月10日 18時30分

1. 事故発見場所

福井県今立郡池田町白粟地先（一般国道476号白粟橋）

2. 事故発生

令和2年2月10日（月）発生 11時頃

3. 事故原因

2tトラックが橋の欄干を突き破って河川に転落し、トラックの燃料（軽油）の一部が流出。

4. 事故の状況

燃料タンクに入っていた軽油が一部流出（流出量は不明）した。現時点で九頭竜川本川での油膜は確認されていない。

5. 事故対策

福井県丹南土木事務所が転落した車両の周囲にオイルマットを設置。

6. その他

現時点で魚等のへい死は確認されていない。





流下方向



足羽川

- ・ 事故発生箇所
- ・ オイルフェンス設置箇所





足羽川

松ヶ谷
(白栗)

事故発生個所・
オイルマット設置箇所

持越