

令和2年10月26日21時45分
資料配布 九頭竜川・北川河川水質汚濁防止連絡協議会

九頭竜川水系^{あすわがわ}足羽川^{あらかわ}支川^{じょうとう}荒川(福井県福井市城東2丁目)で油膜を確認

～現時点で影響報告はない～

本日、九頭竜川水系荒川において油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、10月26日16時30分頃、荒川の^{とうこうばし}東堂橋(福井県福井市城東2丁目)付近において、油膜が確認されました。
- 17時20分から18時30分にかけて、福井市、福井市消防局および福井土木事務所が、流出経路の水路や荒川にオイルフェンスを設置しました。
- 事故原因、油種及び油量は調査中です。
- 九頭竜川本川への油の流入については現時点では確認されていません。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは当協議会を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

○福井県土木部河川課

電話:0776-20-0480(直)


河川管理グループ ^{まえだ}前田 ^{なおき}直樹

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2771

副所長(河川) ^{とよだ}豊田 ^{ようすけ}陽介

油膜が確認された箇所的位置



油膜が確認された箇所的位置

