



令和2年11月16日16時50分
資料配布 九頭竜川・北川河川水質汚濁防止連絡協議会

九頭竜川水系 くずりゅうがわ 九頭竜川 (福井県福井市 うえのほんまち 上野本町) で油膜を確認

～現時点で影響報告はない～

本日、九頭竜川水系九頭竜川にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、11月16日11時00分頃、福井県福井市上野本町付近の九頭竜川の河川敷において、油膜が確認されました。
- 原因は福井県福井市上野本町付近の福井県発注の橋梁工事現場から機械の故障により作動油が20リットル程度流出したものです。
- 11時30分頃、県福井土木事務所が福井市上野本町付近の河川敷にオイルマットを設置しました。
- 現時点で油膜は河川敷で留まっており、下流への流出は確認されていません。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2771

総括保全対策官 ひとみ たけし
人見 剛

油膜が確認された箇所的位置



油膜が確認された箇所的位置

