

令和 2年12月15日19時30分  
資料配布 九頭竜川・北川河川水質汚濁防止連絡協議会

九頭竜川水系黒津川(福井県鯖江市神明町2丁目)で油膜を確認

～現時点で影響報告はない～

本日、九頭竜川水系日野川支川浅水川支川黒津川にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、12月15日14時00分頃、黒津川の黒津橋(福井県鯖江市神明町2丁目)付近において、油膜が確認されました。
- 15時00分頃から15時25分頃にかけて、鯖江市が道路側溝にオイルマットを設置、また県丹南土木事務所が黒津川の田所橋(鯖江市神明町2丁目)及び福井県黒津川排水機场上流の橋(同市神明町5丁目)付近にオイルフェンスを設置しました。
- 事故原因、油種および油量は調査中です。
- 現時点で浅水川、日野川及び九頭竜川において油膜は確認されていません。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化がない限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

○福井県土木部河川課

電話:0776-20-0480(直)

河川管理グループ 前田 直樹

○近畿地方整備局福井河川国道事務所


電話:0776-35-2771

総括保全対策官 人見 剛

# 油膜が確認された箇所的位置



油膜の確認箇所  
福井県鯖江市神明町2丁目地先



# 油膜が確認された箇所的位置

