

令和2年12月18日15時00分  
資料配布 九頭竜川・北川河川水質汚濁防止連絡協議会

くずりゅうがわ あすわがわ あらかわ じょうとう  
九頭竜川水系足羽川支川荒川(福井県福井市城東1丁目)で油膜を確認

～現時点で影響報告はない～

本日、九頭竜川水系足羽川支川荒川にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、12月18日9時15分頃、荒川の東篁橋(福井県福井市城東1丁目)付近において、油膜が確認されました。
- 10時00分頃、福井県福井土木事務所が荒川橋及び四城橋にオイルフェンスを設置しました。
- 事故原因、油種及び油量は不明です。
- 現時点で九頭竜川本川及び足羽川への油の流入については確認されていません。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

○福井県土木部河川課

電話:0776-20-0480(直)



河川管理グループ 前田 直樹

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2771

河川管理第一課長 富岡 祥平

# 油膜が確認された箇所的位置



# 油膜が確認された箇所的位置

