

令和3年11月22日19時20分

資料配付 九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

九頭竜川水系荒川(福井市重立町)で油膜を確認

～現時点で影響報告はない～

本日、九頭竜川水系足羽川支川荒川にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、11月22日15時30分頃、荒川の重立橋(福井市重立町)付近において、油膜が確認されました。
- 17時00分頃までに、県福井土木事務所が荒川の新御鷹橋(福井市殿下町)付近と吉野塚2号橋(永平寺町松岡吉野塚)にオイルフェンスを設置しました。
- 事故原因、油種及び油量は不明です。
- 現時点で足羽川及び九頭竜川への油の流出は確認されていません。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

○福井県土木部河川課

電話:0776-20-0480(直)


参事 高橋 義治

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2771

副所長 豊田 陽介

油膜が確認された箇所的位置



確認された油膜の状況及び対策写真

