


★積雪中、現場では苦労しながら工事を進めています。

■位置図



■平面図



定点写真-① 轟地先(福井向き)



定点写真-② 永平寺IC(大野向き)



全体の状況(轟3号橋)



施工状況(轟3号橋)



写真-③:轟3号橋

・橋梁の施工状況

コンクリート打設作業において、積雪による影響を避け、品質を確保するため、橋梁上部に屋根を設けながら、床版・高欄の施工を進めています。

全体の状況(光明寺地区)



施工状況(光明寺地区)



写真-④:光明寺地区

・盛土の施工状況

降り積もった雪を除雪しながら、セメント改良土による盛土および補強土壁の施工を行っています。

