

令和4年8月17日16時30分  
資料配付 九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

九頭竜川水系日野川支川<sup>そこはみがわ</sup>底喰川で油膜を確認

～現時点で影響報告はない～

本日、九頭竜川水系日野川支川<sup>ふくいしきぶろうまる</sup>底喰川(福井市三郎丸2丁目付近)にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、8月17日10時00分頃、底喰川において、油膜が確認されました。
- 福井市が新川にオイルマットを設置したほか、11時00分頃に、福井土木事務所も底喰川(日野川合流点より300m程上流)にオイルマットを設置しました。
- 日野川本川において油膜は確認されていません。
- 原因は、交通事故により車両から新川に油が流出したもので、油種・油量は不明です。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

○福井県土木部河川課

電話:0776-20-0480(直)

河川管理グループ <sup>まえだ</sup>前田 <sup>なおき</sup>直樹

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2771

副所長 <sup>やすい</sup>安井 <sup>こういち</sup>耕一

# 油膜が確認された箇所的位置



# 確認された油膜の状況及び対策写真

【写真①】



油膜確認箇所

【写真②】



オイルマット設置