

令和4年10月24日19時10分
資料配付 九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

九頭竜川水系九頭竜川くずりゅうがわ(坂井市三国町新保付近)で油膜を確認

～現時点で影響報告はない～

本日、九頭竜川水系九頭竜川にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、10月24日17時00分頃、九頭竜川の河口(坂井市三国町新保)付近において、油膜が確認されました。
- 原因、油種、流出量は不明です。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 現時点で、波が高く危険なことからオイルフェンスの設置が困難であるため、継続して確認していきます。
- 利用者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利用者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会


○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2661

占用調整管理官

おおたに ゆうじろう
大谷 祐司郎

油膜が確認された箇所的位置



油膜発見箇所

三国港突堤

福井港九頭竜川
ポートパーク

福井火力発電所

九頭竜川

新保橋

竹田川

地理院地図