

令和5年1月4日16時30分
資料配付 九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

九頭竜川水系日野川支川^{そばみがわ}底喰川(福井市町屋付近)で油膜を確認

～現時点で影響報告はない～

本日、九頭竜川水系底喰川にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、1月4日12時00分頃、底喰川の桜谷神社前公園(福井市町屋)付近において、油膜が確認されました。
- 福井土木事務所が底喰川にオイルマット(福井市文京1丁目付近)を設置しました。
- 原因、油種、流出量は不明です。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

○福井県土木部河川課

電話:0776-20-0480(直)

河川管理グループ ^{まえだ}前田 ^{なおき}直樹

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2771

河川管理第一課長 ^{はやし}林 ^{ひさのり}尚典

油膜が確認された箇所的位置



油膜確認箇所
福井県福井市町屋地先



オイルマット設置
(福井市文京1丁目付近)

オイルマット設置
(福井県)
(福井市文京1丁目付近)

