

林田川の洪水に備え、太子町域で洪水時にリスクが高い区間の「共同点検」を行いました。

— 姫路河川国道事務所 —

揖保川減災対策協議会では、洪水時に破堤等のリスクが高くなる重要水防箇所等の点検を、出水期前に行うよう取り組んでいます。平成31年の出水期に備えて、太子町及び太子町消防本部と共同で、堤防高不足になっている区間を点検すると共に、重要水防箇所評定基準（案）の見直し説明に加え、今年度新しく設置した危機管理型水位計について実際に現地で観測方法や仕組み等の説明を行いました。

概要

対象河川：揖保川水系林田川

位置図

- 日時：平成31年3月27日（水）13:30～14:30
 - 場所：揖保郡太子町常全 林田川（左岸側）
 - 参加機関：太子町（企画政策課、上下水道事業所、生活環境課、まちづくり課、太子消防署）
姫路河川国道事務所 調査課
- 約10名



重要水防箇所の説明



重要水防箇所のパトロール

林田川左岸1.7km付近



危機管理型水位計の説明

林田川左岸1.9km付近（宮本第一排水樋門）



参加者の方々と意見交換

林田川左岸3.0km付近

【問い合わせ先】

国土交通省 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所 調査課

〒670-0947 姫路市北条1-250 TEL 079-282-8211

