

令和4年7月29日14時00分

近畿地方整備局  
姫路河川国道事務所

### 揖保川水系の馬路川排水機場内における油漏れについて(第3報)

揖保川と馬路川合流点の馬路川(うまじがわ)排水機場(兵庫県たつの市揖保川町正篠)において、燃料(A重油)が漏れる事故が発生しました。発生した箇所は、排水機場内の燃料配管の接続部で約8,000Lの燃料が漏れました。

第3報では、7月22日(金)第2報以降の状況をお知らせします。

#### 1. 概要

発生場所:兵庫県たつの市揖保川町正篠字長蛇籠地先 馬路川排水機場  
漏れた燃料、量:A重油、約8,000L

#### 2. 第2報以降の経過

7月23日(土)

・不具合が発生した燃料配管を修繕し、動作確認を行い異常が無いことを確認。

7月25日(月)

・油漏箇所付近で、地下の土砂を採取した結果、油混じりの土砂を確認。

7月27日(水)

・21日(木)に河川内で水質調査、22日(金)に隣接する畑で井戸水調査を実施しており、調査の結果、燃料に起因する成分は確認されなかった。

これらの結果から、漏れた燃料のほとんどが場内の地下にあるものと推定される。

7月29日(金)

・排水機場周辺の巡視を毎日実施しているが、29日時点でも燃料の河川及び隣接地(畑側)への流出は確認されていない。

#### 3. 今後の予定

・来週より、場内の地下にある漏れた燃料の浸透範囲を特定するための更なる調査を行い、燃料の除去対策や流出防止対策について検討する。

・隣接地(畑側)への拡散防止のため、境界付近に鋼矢板の打設を8月中に行う。

・対策が完了するまでは、排水機場周辺の巡視、水質調査を継続して実施する。

<取扱い> -----

<配布場所> 中播磨県民センター庁舎内記者室、西播磨県民局庁舎内記者室

<問い合わせ先>

近畿地方整備局 姫路河川国道事務所

副所長 深澤 洋二 電話 079-282-8211(代表)

# 馬路川排水機場周辺の対策状況



## 対応状況

### オイルフェンス設置



### 水質調査状況



### 地下の土砂を採取

採取された土砂

