



国土交通省近畿地方整備局

Kinki Regional Development Bureau

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

淀川水質汚濁防止 連絡協議会	配布	平成30年1月30日
	日時	18時30分
資料配布		


件名	淀川水系木津川(上津屋樋門堤外側水路)における 油膜浮遊 ～現時点で影響報告なし～
----	---


概要	<ul style="list-style-type: none">●本日15:35頃 淀川河川事務所監視員がCCTVでの河川監視中に、木津川左岸堤外側水路上津屋樋門(京都府八幡市上津屋奥河原付近)の直下において油膜が浮遊しているのを発見。●16:47 淀川河川事務所が堤外側水路の当該油膜の下流端の約50m下流にオイルフェンス・オイルマットを設置。●油膜は木津川本川へは流出していない。●簡易水質検査を行った結果、PH 9、DO 7mg/L (※環境基準 PH 6.5以上8.5以下、DO 7.5mg/L以上)●発生原因については現在調査中。●魚の斃死等の異常は確認されていない。●利水者へは水濁協を通じて連絡済み。現時点で利水者からの影響報告はない。
----	---

取扱い	
-----	--

配布場所	近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ
------	--------------------

問合せ先	(本件事故に対する問い合わせ先) 淀川水質汚濁防止連絡協議会通報連絡センター 近畿地方整備局 淀川河川事務所 河川環境課長 稲垣 茂人 電話 072-843-2861 (代表) (水濁協に関する問い合わせ先) 淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局 近畿地方整備局 河川部 河川環境課 流水管理係長 山崎 卓也 電話 06-6942-0608
------	--





木津川

16時47分にオイルフェンス・オイルマットを設置完了

油膜を確認
(堤外側水路)

上津屋樋門

← : 下流方向