



国土交通省近畿地方整備局

Kinki Regional Development Bureau

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

淀川水質汚濁防止 連絡協議会	配布	平成30年2月19日
	日時	12時00分
資料配布		


件名	淀川水系木津川(上津屋樋門 <sup>こうづやひもん</sup> 堤外側水路)における 油流出事故 ～現時点で影響報告はない～
----	---

概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本日8:25頃 淀川河川事務所職員がCCTVで河川監視中に、木津川左岸堤外側水路上津屋樋門(京都府八幡市上津屋奥河原付近)において油膜が浮遊しているのを発見。</li> <li>●9:30 淀川河川事務所が堤外側水路の当該油膜の下流にオイルフェンス・オイルマットを設置。</li> <li>●油膜は木津川本川へは流出していない。</li> <li>●発生原因については現在調査中。</li> <li>●臭気及び魚のへい死等の異常は確認されていない。</li> <li>●利水者へは水濁協を通じて連絡済み。現時点で利水者からの影響報告はない。</li> </ul>
----	---

取扱い	_____
-----	-------


配布場所	近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ
------	--------------------

問合せ先	(本件事故に対する問い合わせ先) 淀川水質汚濁防止連絡協議会通報連絡センター 近畿地方整備局 淀川河川事務所 河川環境課長 <sup>いながき</sup> <sup>しげと</sup> 稲垣 茂人 電話 072-843-2861 (代表)
	(水濁協に関する問い合わせ先) 淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局 近畿地方整備局 河川部 河川環境課 流水管理係長 <sup>やまき</sup> <sup>たくや</sup> 山崎 卓也 電話 06-6942-0608



油膜発見箇所  
京都府八幡市上津屋奥河原付近  
(平成30年2月19日8時25分頃)

← : 流下方向



← : 下流方向