



国土交通省近畿地方整備局

Kinki Regional Development Bureau

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

淀川水質汚濁防止 連絡協議会	配布	平成31年3月4日
	日時	17時40分
資料配布		

件名	淀川水系木津川左岸の久保田樋門堤内側における油流出事故について ～現時点で利水者からの影響報告はない～
----	--

概要	<ul style="list-style-type: none"><li>●本日15:20頃 淀川河川事務所がCCTVで木津川左岸の久保田樋門（京都府京田辺市飯岡付近）堤内側で油が流れているのを確認。</li><li>●淀川河川事務所が現地を確認したところ、油膜が確認されたため、16:00頃 淀川河川事務所が久保田樋門の堤内側にオイルフェンスを1本設置。</li><li>●16:15頃 淀川河川事務所が久保田樋門から200m上流にオイルフェンスを1本追加設置。</li><li>●発生原因については現在調査中。</li><li>●魚の斃死等の異常は確認されていない。</li><li>●利水者へは水濁協を通じて連絡済み。現時点で利水者からの影響報告はない。</li></ul>
----	---

取扱い	—
-----	---

配布場所	近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ
------	--------------------

問合せ先	<p>(本事故に関する問い合わせ先) 淀川水質汚濁防止連絡協議会通報連絡センター 近畿地方整備局 淀川河川事務所 副所長 犬丸 潤 電話 072-843-2861 (代表)</p> <p>(水濁協に関する問い合わせ先) 淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局 近畿地方整備局 河川部 河川環境課 流水管理係長 山崎 卓也 電話 06-6942-0608</p>
------	---



桂川


宇治川


木津川

淀川

油膜発見箇所  
京都府京田辺飯岡付近  
(平成31年3月4日15時20分頃)

← : 流下方向





← : 流下方向