



国土交通省近畿地方整備局

Kinki Regional Development Bureau

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

淀川水質汚濁防止 連絡協議会	配布	令和元年5月13日
	日時	16時00分
資料配布		


件名	淀川水系木津川右岸側の南谷川合流点付近における油流出事故について ～現時点で利水者からの影響報告はない～
----	---

概要	<ul style="list-style-type: none"> ●本日11:30頃 淀川河川事務所木津川出張所巡視員が木津川右岸側の南谷川合流点付近で河川敷に転落した乗用車を引き上げている様子を確認。 ●乗用車から漏れ出たと思われる油膜を確認。 ●12:20頃 淀川河川事務所木津川出張所が合流点付近にオイルフェンスを2本設置。 ●発生原因については現在調査中。 ●魚の斃死等の異常は確認されていない。 ●利水者へは水濁協を通じて連絡済み。現時点で利水者からの影響報告はない。
----	---

取扱い	—
-----	---

配布場所	近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ
------	--------------------

問合せ先	<p>(本事故に関する問い合わせ先)</p> <p>淀川水質汚濁防止連絡協議会通報連絡センター 近畿地方整備局 淀川河川事務所 河川環境課長 日下 慎二 電話 072-843-2861 (代表)</p> <p>(水濁協に関する問い合わせ先)</p> <p>淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局 近畿地方整備局 河川部 河川環境課 地域連携係長 中島 遼 電話 06-6942-0608</p>
------	--



↓ : 流下方向

油膜発見箇所
京都府綴喜郡井手町多賀流田付近
(令和元年5月13日11時30分頃)

