

令和2年11月5日23時00分  
資料配布 淀川水質汚濁防止連絡協議会

よどがわ かつらがわ にしはづかしがわ こがにしでちよう  
淀川水系桂川支川西羽束師川(京都市伏見区久我西出町地先)において  
油膜が確認されました。～現時点で影響報告はありません～

本日、淀川水系桂川支川西羽束師川において油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、14時30分頃、淀川水系桂川支川西羽束師川で油膜があることを周辺住民が発見し京都市に通報がありました。
- 京都市が現地を確認した結果、西羽束師川の三反田橋付近(京都市伏見区久我西出町地先)で油膜を確認しました。
- 京都市から淀川河川事務所へ上記内容の連絡がありました。
- 淀川河川事務所が西羽束師川と桂川の合流地点にある西羽束師樋門付近にオイルフェンスを設置しました。また、京都市が西羽束師樋門の上流350m付近にオイルフェンスを設置しました。
- 淀川水質汚濁防止連絡協議会を通じて関係機関には連絡済みです。
- 原因・発生源・油種・油量は不明です。
- 魚類等の斃死は現在、確認されていません。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化がない限り、これで終報とします。

<取扱い>

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ

<問合せ先>

(本事故に関する問合せ先)  
京都市建設局土木管理部 河川整備課長 藤井 豊  
TEL075-222-3591

(情報等に関する問い合わせ先)  
淀川水質汚濁防止連絡協議会通報連絡センター  
近畿地方整備局 淀川河川事務所 河川環境課長 日下 慎二  
TEL072-843-2861(代表)


(水濁協に関する問い合わせ先)  
淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局  
近畿地方整備局 河川部 河川環境課 地域連携係長 横守 伸彦  
TEL06-6942-0608



## 油膜の確認

京都府京都市伏見区久我西出町付近

(令和2年11月5日 14時30分頃)




桂川

宇治川

木津川

淀川

← : 流下方向





向日市

油膜確認

(京都市伏見区久我西出町地先 三反田橋付近)

西羽束師川

京都市伏見区

桂川

京都市が  
オイルフェンス設置

西羽束師樋門

淀川河川事務所が  
オイルフェンス設置

← : 流下方向