

令和2年8月12日16時00分

資料配布 九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

九頭竜川水系日野川支川江端川(福井県福井市下江守町)で油膜を確認

～現時点で影響報告はない～

本日、九頭竜川水系日野川支川江端川にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、8月12日10時40分頃、日野川の江端川排水機場(福井市下江守町)付近において、油膜が確認されました。
- 12時25分頃、県福井土木事務所が、江端川にオイルフェンスやオイルマットを設置しました。
- 事故原因、油種及び油量は調査中です。
- 現時点で日野川及び九頭竜川の油膜は確認されていません。
- 現時点で魚類等のへい死は確認されていません。
- 利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

福井県政記者クラブ

<問合せ先>

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

○福井県土木部河川課

電話:0776-20-0480(直)


河川管理グループ 野村 昇市

○近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話:0776-35-2661

副所長(河川) 豊田 陽介

# 油膜が確認された箇所的位置



# オイルフェンス設置箇所

