

淀川水質汚濁防止連絡協議会
資料配付

配布 日時	平成 27 年 6 月 3 日 15 時 30 分
----------	------------------------------

件 名	本日 6/3 淀川支川西島川（西島水門）において油膜を確認 ～魚の斃死は確認されず、付近の水利用は無い～
-----	--

概 要	<ul style="list-style-type: none"> ○ 本日 10 時 20 分、淀川河川事務所福島出張所より、淀川支川西島川(大阪市西淀川区西島 1 丁目の西島水門付近)にて、油膜（護岸付近に帯状で約 5m 程度）を発見した旨、通報を受けた。 ○ 12 時 20 分頃、大阪府西大阪治水事務所が水門下流側にオイルマット（万国旗型）を設置。 ○ 新たな流入も確認されず、本川への流出はない。また、魚のへい死等の異常は確認されなかった。 ○ 利水者へは水濁協を通じて連絡済み。 ○ 当該地点下流における水道用水等の取水は無い。
-----	--

取 扱	_____
-----	-------

同時配布	近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ
------	--------------------

問い合わせ先	<p>(油膜に関する問い合わせ先) 大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課水質指導グループ 電話 06-6210-9585 (直通)</p> <p>(情報等に関する問い合わせ先) 淀川水質汚濁防止連絡協議会通報連絡センター 近畿地方整備局 淀川河川事務所 河川環境課 課長 岡崎 慎一 電話 072-843-2861 (代表)</p> <p>(水濁協に関する問い合わせ先) 淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局 近畿地方整備局 河川部 河川環境課 建設専門官 谷口 昭一 電話 06-6942-0608 (直通)</p>
--------	--



作図

西淀川区

油膜確認箇所
(大阪市西淀川区西島1丁目地先)


西島川

淀川

大阪市

500 m

国土地理院 標準



合同製

油膜確認箇所
(大阪市西淀川区西島1丁目地先)

表面造所

オイルマット(万国旗型)を設置

西島製鋼所

西島(二)

西島川

西島水門

淀川

西島

作区