

河川における安全利用点検の実施結果について

河川はもともと危険性を内包しつつ一般の方々に利用いただくものですので、利用に当たっては、利用する人自らの責任において安全確保を行っていただくことが必要ですが、河川管理者としても可能な限り利用する人が安心して河川に接し、親しめることが重要と判断し、調査・点検を実施することにしました。従来より、定期的に河川の巡視を行い、河川の状況を把握しているところですが、今回、紀の川と貴志川で当面利用者が比較的多い公園、緑地、運動場において安心して河川を利用していただくという観点からの点検を今年のゴールデンウィークまでに行いました。その結果をお知らせいたします。

また夏休みの時期にも同様の点検を行い、その結果をお知らせいたします。

河川名	位		置		名称	点検結果	対処	
紀の川	左岸	8.8k	左岸	9.0k-68~9.2k-1	和歌山市出島田井ノ瀬15~5-1	紀の川第2緑地	なし	
紀の川	右岸	3.5k	右岸	3.8k	和歌山市福島上新出708-5 ~福島向868-1	市民スポ - ツ広場	なし	
紀の川	右岸	13.0k-90	右岸	13.0k+92	和歌山市川辺字新田401	川辺広場	なし	
紀の川	右岸	5.2k-21	右岸	5.2k+79	和歌山市船所字新田207-2	船所広場	なし	
紀の川	左岸	13.4k-66.5	左岸	13.4k+133.5	和歌山市大垣内627-2	満屋広場	なし	
紀の川	左岸	5.4k-53	左岸	6.0k+119	和歌山市有本615~547	紀の川第4緑地	民地との境界フェンス 支柱の腐食	7月末ま でに対策 実施
紀の川	中州	9.0k+100	中州	9.4k+60	和歌山市小豆島	紀の川第7緑地	なし	
紀の川	左岸	3.0k-77	左岸	3.4k+179	和歌山市杉ノ馬場~同市西布経丁	紀の川第5緑地	なし	
紀の川	右岸	4.0k+100	右岸	5.0k	和歌山市粟66-3~同市船所159	紀の川第8緑地	なし	
紀の川	右岸	0.8k+190	右岸	1.8k+20	和歌山市湊1671~1575-2	紀の川第1緑地	なし	
紀の川	左岸	2.8k+35	左岸	2.8k+135.6	和歌山市西藏前	河西児童公園	滑り台の手摺一部腐 食	早急に対 策を実施
紀の川	左岸	4.4k-17	左岸	5.0k+80	和歌山市有本760-1~ 同市中之島936	紀の川第3緑地	なし	
紀の川	右岸	15.6k+186	右岸	16.4k+87	岩出町西野字大川原394~428	大宮緑地総合運動公園	なし(河川隣接箇所は 十分注意)	
紀の川	右岸	19.6k-140	右岸	19.6k+140	岩出町岡田1091	岡田スポ - ツ広場	用具類の配置を利用 者と検討すること	
紀の川	右岸	21.8k-85	右岸	22.0k-40	打田町花野	紀の川総合グラウンド		
貴志川	右岸	3.8k-90.05	右岸	5.2k+140	貴志川町井ノ口453	貴志川河川敷公園(右岸)	なし	
貴志川	左岸	3.6k-90	左岸	5.2k+160	貴志川町神戸766	貴志川河川敷公園(左岸)	なし	
貴志川	左岸	0.2k			貴志川町丸栖字井の奥	町民運動場		
貴志川	左岸	0.2k+57	左岸	0.4k	貴志川町丸栖	丸栖北広場	なし	

河川名	位 置				名称	点検結果	対処	
紀の川	左岸	21.0k+22.3	左岸	21.0k+84.3	桃山町段字下嶋656～637-1 同町段字北島412-1	桃山町民グランド	グランド北側・東側に 人工的水路あり	看板による 表示済
紀の川	左岸	21.8k+50	左岸	21.0k+134.3	桃山町段字北島	町民ゲートボール場	ゲートボール西側に水 路あり	看板による 表示済
紀の川	右岸	23.4k+90			打田町西大井338	チビッコ広場	なし	
紀の川	左岸	31.0k+50m				那賀町総合運動場	陥没箇所2箇所有り	早急に対 策実施
紀の川	右岸	31.2k+10				那賀町総合運動場	なし	
紀の川	左岸	26.2k+22	左岸	27.4k+90	粉河町杉原下中嶋171～ 同町風市字上嶋45	粉河河南緑地	休憩所の屋根のボルト の緩み。グランドの溝 の鉄板の腐食、蓋が小 さい。	
紀の川	右岸	27.4k-16.5	右岸	27.6k+48	粉河町粉河字中川711-1～688-2	粉河町桜つつみ公園		
						粉河町民運動場		
						河南運動場		
紀の川	左岸	6.4k+80	左岸	7.4k+180	和歌山市有本字上新田797～ 同市松島字中新田558	ゴルフ場	なし	
紀の川	右岸	39.4k+34	右岸	39.6+50	かつらぎ町丁ノ町2527	県立紀の川高校運動場	なし	
紀の川	左岸	50.2k+94	左岸	50.8k+140	橋本市向副字海田島113	向副緑地	グランド法面に2箇所 雨水による土砂流出箇 所有り	早急に対 策実施
紀の川	右岸	46.2k-67	右岸	46.4k+36.9	橋本市神野々1193～1224-1	神野々緑地	グランド下流部に雨水 による土砂流出箇所1 箇所有り	早急に対 策実施
紀の川	左岸	49.8k-100			橋本市賢堂80番地先	紀の川ゲートボール場	雨水の流出により地面 が削り取られている箇 所が7箇所あり	補修時期 検討中
紀の川	左岸	47.0k+80	左岸	48.4k	橋本市東家1丁目1-1	南馬場緑地広場	1箇所陥没箇所有り	早急に対 策実施
紀の川	左岸	51.0k+10m			橋本市	上田コミュニティ広場	なし	
紀の川	右岸	35.2+32	右岸	35.4k+95	かつらぎ町笠田東	憩の広場	なし	
紀の川	左岸	51.0k+10～51.	右岸	48.8k-55～49.0k	橋本市向福212-1、同市市脇5丁目3-8	コミュニティ広場	なし	
紀の川	右岸	39.4k～40.0k+100			かつらぎ町大字丁ノ町2530番地	運動場	なし	
紀の川	右岸	44.0k	右岸	44.0k+150	高野口町向島	紀の川高野口第一緑地	なし	
紀の川	右岸	45.4k+112～46k			高野口町	若者広場	なし	
紀の川	左岸	59.6k+100	左岸	60.0k+4	五條市野原町字西ヤブ1-19	野原テニス広場	安全柵に一部破損が 見られる	早急に対 策実施
紀の川	右岸	60.0k+100			五條市五條1丁目14	公園(並びに駐車場)	なし	