

令和5年3月10日16時30分

資料配付 淀川水質汚濁防止連絡協議会

よどがわ せた おおつし せた  
淀川水系瀬田川(滋賀県大津市瀬田三丁目付近)において油膜を確認  
～現時点で影響報告はありません～

本日、淀川水系瀬田川にて油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

○本日、3月10日9時30分頃、滋賀県大津市瀬田三丁目付近の瀬田川において、油膜が確認されました。

○原因、油種および流出量は不明です。

○琵琶湖河川事務所にて、瀬田川へ繋がる樋管の流出口に、拡散防止対策としてオイルフェンスを設置しました。

○瀬田川へ流出した油類に対しては、オイルマット等で除去対応済みです。

○現時点で魚類等のへい死は確認されていません。

○利水者へは水濁協を通じて連絡済みです。

○現時点で利水者からの影響報告はありません。

○特段の状況変化が無い限り、これで終報といたします。

<取扱い>

<配布場所>

滋賀県政記者クラブ

<問合せ先>

(本件水質事故に関する問合せ先)

大津市 環境部環境政策課 うすい たかひろ 笛吹 孝宏 電話 077-523-1234(直通)

(水濁協の関する問合せ先)

淀川水質汚濁防止連絡協議会(通報連絡センター)

近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所 調査課長 やまもと じゅん 山本 淳 電話 077-546-0867(直通)

# 油膜確認箇所 位置図



# 拡散防止対応状況

