

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

配布
日時

平成27年1月26日
12時00分

資料配布

件名

このきだにがわ
九頭竜ダム湖流入支川此ノ木谷川
における油流出事故について（第1報）

概要

- ・本日9:30頃、九頭竜ダム湖の流入支川において水質事故が発生したと原因者から通報があった。
- ・事故発生現場は、ダム湖支川「此ノ木谷川」（国道158号大谷橋上流300m付近）における「このき谷発電所」工事現場内。
- ・原因者は、電源開発株式会社
- ・事故原因は、工事現場へ向かう林道の除雪作業中に、作業車両から作動油が流出したことによる。（流出量等は確認中）
- ・現在、現場確認及び対応検討中
- ・水濁協を通じて関係機関には連絡済み

取扱い

同時配布

福井県政記者クラブ
大野市結の故郷推進室

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会
近畿地方整備局福井河川国道事務所
近畿地方整備局九頭竜川ダム統合管理事務所

〈問い合わせ先〉
九頭竜川ダム統合管理事務所
管理課長 森川 修
電話：0779-66-5300（代表）内線331

