

令和3年11月 4日18時00分  
資料配布 淀川水質汚濁防止連絡協議会

よどがわ 淀川水系淀川右岸15.8k+80m付近(大阪府摂津市<sup>ひとつや</sup>一津屋地先)において  
油膜が確認されました。～現時点で影響報告はありません～

本日、淀川水系淀川15.8k+80m付近右岸において油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、14時05分頃、淀川右岸の一津屋取水口付近で、油膜があることを、大阪広域水道企業団が確認しました。
- 14時20分頃、同企業団から淀川河川事務所へ上記内容の連絡がありました。
- 一津屋取水場の取水口の常設オイルフェンスの内側に油膜を確認し、同企業団が取水場内にオイル吸着マットを設置しました。
- 現地には常設オイルフェンスがあるため、淀川本川への流出はありませんが、淀川河川事務所が常設オイルフェンス内にオイル吸着マットを投入予定です。
- 淀川水質汚濁防止連絡協議会を通じて関係機関には連絡済みです。
- 流出原因及び油種、油量は不明です。
- 魚類等の斃死は確認されていません。
- 現時点で一津屋取水場に対する影響はなく、他の利水者からの影響報告もありません。
- 特段の状況変化がない限り、これで終報とします。

<取扱い>

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ

<問合せ先>

(情報等に関する問い合わせ先)

淀川水質汚濁防止連絡協議会通報連絡センター  
近畿地方整備局 淀川河川事務所 河川環境課長 <sup>くさか</sup>日下 <sup>しんじ</sup>慎二  
TEL072-843-2861(代表)

(水濁協に関する問い合わせ先)

淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局  
近畿地方整備局 河川部 河川環境課 調整係長 <sup>よこもり</sup>横守 <sup>のぶひこ</sup>伸彦  
TEL06-6942-0608

# 位置図



油膜確認

大阪府摂津市一津屋 付近

(令和3年11月4日 14時05分頃)




桂川


宇治川

木津川

淀川

← : 流下方向





← : 流下方向