

令和2年7月7日16時45分  
資料配布 淀川水質汚濁防止連絡協議会

よどがわ うじがわ ひがしたか せがわ ふしみ くきはたちょう  
淀川水系宇治川支川東高瀬川(京都府京都市伏見区北端町地先)において  
油膜が確認されました。～現時点で影響報告はありません～

本日、淀川水系宇治川支川東高瀬川において車両が転落し、油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、12時30分頃、淀川水系宇治川支川東高瀬川の堤防道路から車両が転落し、周囲に油膜が広がっているのを、京都市消防局職員が確認しました。
- 12時50分頃、淀川河川事務所へ上記内容の連絡がありました。
- 淀川河川事務所が転落車両の周囲と下流側にオイルフェンスを合計2箇所設置しました。
- 淀川水質汚濁防止連絡協議会を通じて関係機関には連絡済みです。
- 魚類等の斃死は確認されていません。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 転落車両については引き上げ準備中です。
- 特段の状況変化がない限り、これで終報とします。

<取扱い> \_\_\_\_\_

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ


<問合せ先>

(情報等に関する問い合わせ先)

淀川水質汚濁防止連絡協議会通報連絡センター  
近畿地方整備局 淀川河川事務所 河川環境課長 日下 慎二  
TEL072-843-2861(代表)

(水濁協に関する問い合わせ先)

淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局  
近畿地方整備局 河川部 河川環境課 計画係長 古賀 裕英  
TEL06-6942-0608




位置図

油膜発見箇所

京都府京都市伏見区北端町付近

(令和2年7月7日12時30分頃)



桂川



宇治川




木津川



淀川



← : 流下方向



位置図(詳細図): 京都府京都市伏見区北端町地先

