

令和3年2月1日20時10分
資料配布 淀川水質汚濁防止連絡協議会

よどがわ うじがわ ふるかわ くせぐんくみやまちょうひがしいもあらい
淀川水系宇治川支川古川(京都府久世郡久御山町 東一口地先)において
油膜が確認されました。～現時点で影響報告はありません～

本日、淀川水系宇治川支川古川において油膜が確認されましたが、現時点で影響報告はありません。

- 本日、15時30分頃、淀川水系宇治川支川古川で油膜があることを、淀川河川事務所発注の工事請負業者が発見し、淀川河川事務所へ連絡がありました。
- 淀川河川事務所が現地を確認したところ、古川支川^{おおうちがわ}から油が流れてきていることを確認しました。
- 久御山町が大内川にオイルフェンスを設置しました。また淀川河川事務所が古川及び宇治川本川にオイルフェンスを設置しました。
- 原因・発生源は不明です。
- 淀川水質汚濁防止連絡協議会を通じて関係機関には連絡済みです。
- 魚類等の斃死は確認されていません。
- 現時点で利水者からの影響報告はありません。
- 特段の状況変化がない限り、これで終報とします。

<取扱い>

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ

<問合せ先>

(本件に関する問合せ先)

京都府 府民環境部 環境管理課 TEL075-414-4709


京都府 建設交通部 河川課 TEL075-414-5282

(情報等に関する問い合わせ先)

淀川水質汚濁防止連絡協議会通報連絡センター
近畿地方整備局 淀川河川事務所 河川環境課長 ^{くさか}日下 ^{しんじ}慎二
TEL072-843-2861(代表)

(水濁協に関する問い合わせ先)


淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局
近畿地方整備局 河川部 河川環境課 調整係長 ^{おがわ}小川 ^{よしふみ}善史
TEL06-6942-0608



油膜の確認

京都府久世郡久御山町東一口付近

← : 流下方向



淀川河川事務所が
オイルフェンス設置

油膜確認箇所

久御山町が
オイルフェンス設置

京都府久世郡
久御山町

← : 流下方向