



令和3年 3月23日21時40分
資料配布 大和川水環境協議会

かしわらしこくぶひがんじょうちよう

柏原市国分東条町地先の大和川で油の流出がありました。

～現時点で影響報告はありません～

本日、大阪府柏原市国分東条町地先の大和川の川端橋付近で油の流出が確認されました。

現時点で魚のへい死は確認されず、利水者からの影響報告はありません。

- 本日17時30分頃柏原市国分東条町地先の大和川で油が流出しているとの通報が一般住民より大和川河川事務所にありました。
- 事務所職員が現地確認を行い近隣工場の重油タンクのバルブから油が漏れていることを確認しました。
- 流出した油は、河川内の窪地にたまっているため、下流への流出はないが、念のため、大和川河川事務所がオイルマット等を設置しています。
- 油種は重油、原因及び流出量は不明です。
- 魚のへい死は確認されず、利水者からの影響報告はありません。
- 大和川水環境協議会を通じ、関係機関へ連絡済みです。
- 大きな状況の変化がない限り、これをもって終報とします。

<取扱い> _____

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ

<問合せ先>

(大和川水環境協議会事務局)
国土交通省 近畿地方整備局 大和川河川事務所

保全対策官 ひろさわ もとひこ
廣澤 元彦 tel:072-971-1381(代)

やまがわすいけい やまがわ かわぼたばし
大和川水系大和川の川端橋付近で油の流出を確認

1. 水質事故発見場所

大和川水系大和川(大阪府柏原市国分東条町地先)

2. 事故概要

令和3年 3月23日

○17時30分頃、おおさか ふかしわらしこくぶひがんじょうちよう大阪府 柏原市国分東条町地先の大和川で油が流出しているとの通報が一般の方より大和川河川事務所にありました。

○近隣にある工場の重油タンクのバルブから油が漏れていることを確認しました。

○17時40分頃、大和川河川事務所がオイルマット等を設置し、下流への流出は防止しています。

○油種は重油、原因及び流出量は現時点では不明です。

3. 備 考 利水者からの影響報告および魚等のへい死はありません。

<発生箇所位置図>

