

堤防の緊急点検結果 概要図

<木津川下流>

<緊急点検結果>

(単位:km)

河川名	直轄河川 堤防延長	点検対象 堤防延長	要対策延長 (各対策の重 複除く)	内訳			
				堤防の浸透に対する安全性		流下能力の 不足箇所	水衝部等の 侵食に対す る安全性
				堤防への浸 透	パイピング		
木津川下流	56.6	40.6	37.2	33.8	21.3	-	-

点検結果(要対策) 凡例

- 堤防への浸透
- パイピング

※要対策区間については、今後、背後地の人口、資産等を踏まえ、優先順位をつけながら選択と集中によるハード対策を実施予定。
 ※併せて、地方公共団体と連携を図り、実践的なハザードマップの整備を推進するとともに、台風などの出水時には重点的に水防活動を実施。

