

位置図



位置図



台風16号出水状況写真

平常時 (撮影日:平成28年9月27日)

台風16号通過時 (撮影日:平成28年9月20日)

①ダム予定地付近



②新3号橋仮橋上流



③斧研橋付近



台風16号出水状況写真

平常時 (撮影日:平成28年9月27日)

台風16号通過時 (撮影日:平成28年9月20日)

④新別所橋下流



⑤千石岩(綾井橋上流)



⑥荒戸橋付近



台風16号出水状況写真

平常時 (撮影日:平成28年9月27日)

台風16号通過時 (撮影日:平成28年9月20日)

⑦堂村橋上流右岸(浸水箇所)



⑧堂村橋上流右岸(浸水箇所)



⑨堂村橋下流右岸(災害復旧箇所)



台風16号出水状況写真

平常時 (撮影日:平成28年9月27日)

台風16号通過時 (撮影日:平成28年9月20日)

⑩羽栗橋上流右岸(浸水箇所)



⑪羽栗橋上流右岸(浸水箇所)



⑫羽栗橋上流右岸(浸水箇所)



台風16号出水状況写真

平常時 (撮影日:平成28年9月27日)

台風16号通過時 (撮影日:平成28年9月20日)

⑬石居橋下流



⑭石居橋上流左岸



⑮稲津橋下流



台風16号出水状況写真

平常時 (撮影日:平成28年9月27日)

台風16号通過時 (撮影日:平成28年9月20日)

⑩関ノ津樋門

