


# 位置図



# 位置図



## 台風21号出水状況写真

平常時 (撮影日:平成29年4月25日or5月9日)

台風21号通過時 (撮影日:平成29年10月23日)

### ①ダム予定地付近



※撮影日:平成29年5月9日



※撮影日:平成29年10月23日 6時30分頃

### ②新3号橋仮橋上流



※撮影日:平成29年5月9日



※撮影日:平成29年10月23日 6時30分頃

### ③斧研橋付近(上流左岸側より撮影)



※撮影日:平成29年5月9日



※撮影日:平成29年10月23日 6時40分頃

## 台風21号出水状況写真

平常時 (撮影日:平成29年4月25日or5月9日)

台風21号通過時 (撮影日:平成29年10月23日)

### ④新別所橋下流



※撮影日:平成29年5月9日



※撮影日:平成29年10月23日 6時50分頃

### ⑤千石岩(綾井橋上流)



※撮影日:平成29年5月9日



※撮影日:平成29年10月23日 6時50分頃

### ⑥荒戸橋付近(上流右岸側より撮影)



※撮影日:平成29年4月25日



※撮影日:平成29年10月23日 7時00分頃

## 台風21号出水状況写真

平常時 (撮影日:平成29年4月25日or5月9日)

台風21号通過時 (撮影日:平成29年10月23日)

### ⑦堂村橋上流右岸(H28浸水箇所)



※撮影日:平成29年4月25日



※撮影日:平成29年10月23日 7時20分頃

### ⑧堂村橋上流右岸(H28浸水箇所)



※撮影日:平成29年4月25日



※撮影日:平成29年10月23日 7時20分頃

### ⑨堂村橋下流右岸(災害復旧箇所)



※撮影日:平成29年4月25日



※撮影日:平成29年10月23日 7時20分頃

## 台風21号出水状況写真

平常時 (撮影日:平成29年4月25日or5月9日)

台風21号通過時 (撮影日:平成29年10月23日)

### ⑩羽栗橋上流右岸(H28浸水箇所)



※撮影日:平成29年4月25日



※撮影日:平成29年10月23日 7時30分頃

### ⑪羽栗橋上流右岸(H28浸水箇所)



※撮影日:平成29年4月25日



※撮影日:平成29年10月23日 7時30分頃

### ⑫羽栗橋上流右岸(H28浸水箇所)



※撮影日:平成29年4月25日



※撮影日:平成29年10月23日 7時30分頃

## 台風21号出水状況写真

平常時 (撮影日:平成29年4月25日or5月9日)

台風21号通過時 (撮影日:平成29年10月23日)

### ⑬石居橋下流



※撮影日:平成29年4月25日



※撮影日:平成29年10月23日 7時50分頃

### ⑭石居橋上流左岸



※撮影日:平成29年4月25日



※撮影日:平成29年10月23日 7時40分頃

### ⑮流入支川(天神川)上流側



※撮影日:平成29年4月25日



※撮影日:平成29年10月23日 7時40分頃

## 台風21号出水状況写真

平常時 (撮影日:平成29年4月25日or5月9日)

台風21号通過時 (撮影日:平成29年10月23日)

### ⑩流入支川(古川)上流側



※撮影日:平成29年4月25日



※撮影日:平成29年10月23日 7時40分頃

### ⑪稲津橋下流



※撮影日:平成29年4月25日



※撮影日:平成29年10月23日 8時00分頃

### ⑫関ノ津樋門



※撮影日:平成29年6月13日



※撮影日:平成29年10月23日 8時00分頃



## 台風21号出水状況写真

### 台風21号通過時

⑱河岸洗掘箇所(石居橋右岸上流側)



※撮影日:平成29年10月23日 3時20分頃

⑳河岸洗掘箇所(石居橋右岸上流側)



※撮影日:平成29年10月25日 10時30分頃