





◆国道に流入した土砂の撤去及び土のうの設置作業を実施中

位置図



写真撮影位置



写真②



平成30年7月10日撮影

被災状況(7/7)



2018.07.07 07:38



2018.07.07 07:38

写真①



平成30年7月10日撮影

写真③



平成30年7月10日撮影



◆国道に流入した瓦礫の撤去および土砂の撤去作業を実施中

位置図



写真撮影位置



写真②



被災状況(7/7)



写真①



写真③

