

国道27号(京都府舞鶴市真倉)の復旧作業状況(7/13時点)

◆応急対策が完了し、7月13日(金)22時に全面通行止めから片側交互通行規制に変更。

位置図



写真撮影位置



写真②



平成30年7月13日撮影

被災状況(7/7)



写真①



平成30年7月13日撮影

写真③



平成30年7月13日撮影

◆現在、大型土のう及びブルーシート設置作業を実施中

位置図



写真撮影位置



写真②



平成30年7月12日撮影

被災状況(7/7)



2018.07.07 07:38



2018.07.07 07:38

写真①



平成30年7月12日撮影

写真③



平成30年7月12日撮影

◆現在、国道に流入した土砂の撤去及び土のうの設置作業を実施中

位置図



写真撮影位置



写真②



平成30年7月11日撮影

被災状況(7/7)



写真①



平成30年7月11日撮影

写真③



平成30年7月11日撮影

◆国道に流入した土砂の撤去及び土のうの設置作業を実施中

位置図



写真撮影位置



写真②



平成30年7月10日撮影

被災状況(7/7)



2018.07.07 07:38



2018.07.07 07:38

写真①



平成30年7月10日撮影

写真③



平成30年7月10日撮影

◆国道に流入した瓦礫の撤去および土砂の撤去作業を実施中

位置図



写真撮影位置



写真②



平成30年7月9日撮影

被災状況(7/7)



2018.07.07 07:38



2018.07.07 07:38

写真①



平成30年7月9日撮影

写真③



平成30年7月9日撮影