

由良川河川愛護モニター報告

【報告内容】

- ①河川に関する要望
- ②河川利用上の不具合
- ③ゴミ投棄、川の水・施設等の異状
- ④油の流出、生物の大量死、不審物等
- ⑤河川愛護思想の普及・啓発活動
- ⑥その他

令和2年7月分

委嘱区間	報告	対応
由良川 大川橋～大雲橋 (左右岸 8. 2～2 1. 2 km)	<p>【7月15日13:00～14:00／福知山市大雲橋～舞鶴市地頭橋】</p> <p>⑥梅雨の長雨で水かさが増し、川の水はかなり濁っていました。大雲橋下流部左岸で除草作業が行われて、とてもキレイになっていました。散歩をされる方も安心して気持ちよく歩けるとと思います。三河橋、時等橋付近、不法投棄も無く特に気になることはありませんでした。</p>	<p>現在、上流より順次堤防の除草を行っているところです。また、不法投棄がないことを確認していただきありがとうございます。今後も適切な環境整備に努めてまいります。</p> <p>体調管理に気をつけて引き続きモニタリングをお願いします。</p>
由良川 宮川合流部～在田橋 (左右岸 2 4. 8～2 7. 8 km)	<p>【7月7日12:30／大江町在田橋】</p> <p>②在田橋の下流側に竹が三本刺さっていますが、流れていくと思われる。在田から尾藤川樋門の間の堤防道路上にだんだんと草が迫っていて、つるがもう少し伸びるとタイヤに巻きつきそうです。</p> <p>【7月7日13:30／大江町宮川橋付近、三河橋付近】</p> <p>②由良川・宮川桜づつみ看板設置近く、草の丈が高くなり見通しが悪いので、少し怖い感じがします。蓼原川樋門より上流の堤防天端 土道に変わった所に穴が三箇所空いていて危険だと思います。在田橋左岸 橋のすぐ近くの川に赤いロープが以前から囲ってあります。何なのか気になります。</p> <p>【7月20日16:00／大江町在田橋、三河橋】</p> <p>②在田橋の竹はまだ刺さったままです。赤いロープの囲みも無くなり土が埋めてあります。護岸も綺麗になりました。大江三河橋左岸上流の堤防天端に穴が空いているため赤いコーンと土嚢が置いてあります。</p>	<p>現在、上流より順次堤防の除草を行っているところです。</p> <p>桜づつみの駐車場付近は京都府の管轄区域ですので、京都府に後通報いただいた内容を伝えました。</p> <p>在田橋左岸側の赤いロープは、工事の目印として立てていたものです。また、在田橋の橋脚に引っかかっている竹は川の流れに支障が生じるようであれば、橋梁管理者である京都府と調整の上、撤去いたします。</p> <p>大江町三河橋付近の赤いコーンと土嚢袋は、歩行者や自転車の方に危険を知らせるため置いており、後日補修を行う予定です。</p> <p>堤防天端道路の穴は直ちに確認させていただき、危険箇所については対応を検討いたします。</p> <p>体調管理に気をつけて引き続きモニタリングをお願いします。</p>
由良川 新音無瀬橋～音無瀬橋 (左右岸 3 5. 4～3 7. 2 km)	<p>【7月25日15:30、7月26日17:00／新音無瀬橋～音無瀬橋】</p> <p>③ 左岸36、2km ゴミあり。</p> <p>② 左岸音無瀬橋付近 看板下部取り付けの針金はずれていた。風でパタパタしていた。</p> <p>③ 右岸36、6km ゴミあり。</p> <p>③ 音無瀬橋付近 BBQの網あり。</p>	<p>新型コロナウイルス感染防止への警戒と、猛暑による熱中症対策が求められる時節柄、河川ゴミや看板の不具合など細かな情報までいただきありがとうございます。看板につきましては、管理者である福知山市に補修を依頼します。今後、残暑が続きますが、どうぞ、ご体調に留意していただき、引き続きモニター活動への尽力をお願い申し上げます。</p>
由良川 音無瀬橋～さくら橋 (左右岸 3 7. 2～3 8. 8 km) 土師川 (左右岸 0. 0～2. 2 k)	<p>【7月31日9:00／音無瀬橋～さくら橋、土師川】</p> <p>③無瀬橋から目視にて確認。37.8k付近に花火のゴミが落ちていました。土師川のauショップの裏手の堤防の階段に複数のゴミが散乱していました。川は穏やかに流れていました。</p>	<p>新型コロナウイルス感染防止への警戒と、猛暑による熱中症対策が求められる時節柄、花火の残骸など河川ゴミの散乱状況に関し情報いただきありがとうございます。今後、残暑が続きますが、どうぞ、ご体調に留意していただき、引き続きモニター活動への尽力をお願い申し上げます。</p>
由良川 戸田橋～以久田橋 (左右岸 4 2. 0～4 7. 6 k)	<p>【戸田橋～以久田橋】</p> <p>② 7月8日、由良川左岸谷田川樋門から約150m下流付近の堤防進入路の平地に排水不良個所が1箇所見られました。</p> <p>③ 7月14日、新小貝橋右岸付近と以久田橋右岸付近のゴミ拾いを実施しました。栗町ロードパークの生垣付近にベットの土などのゴミが特に見られました。</p> <p>⑤ 7月5日、綾部市市町の5名の小学生に河川愛護月間のポスターを配り絵手紙の応募を呼びかけました。</p> <p>⑥ 左岸堤防道路は散歩、サイクリング、通学に利用されていることは知っていましたが、以久橋から新小貝橋にかけての右岸堤防道路も同じく利用されている事に今回気づき、今後幅広い利用が予想されます。しかし堤防道路と府道の合流点が少し危ないなど感じました。</p>	<p>新型コロナウイルス感染防止への警戒と、猛暑による熱中症対策が求められる時節柄、堤防の排水不良や河川ゴミの情報に加え、河川愛護への活動などありがとうございます。お一人でも多くのお子様を河川愛護の気持ちを持っていただけると嬉しく思います。今後、残暑が続きますが、どうぞ、ご体調に留意していただき、引き続きモニター活動への尽力をお願い申し上げます。</p>
由良川 以久田橋～新綾部大橋 (左右岸 4 7. 6～5 3. 2 k)	<p>【7月31日9:00／以久田橋～新綾部大橋】</p> <p>⑥ 初めてのモニター活動でした。堤防にそって進むのに、途中の区切れ多数で少々難儀しました。大雨増水の河の雄大さを感じつつ。草刈りも進んでおり、そのご苦労に感謝です。草の団子も発見しました!</p>	<p>新型コロナウイルス感染防止への警戒と、猛暑による熱中症対策が求められる時節柄、雨天後に懸命にモニター活動をしていただきありがとうございます。今後、残暑が続きますが、どうぞ、ご体調に留意していただき、引き続きモニター活動への尽力をお願い申し上げます。</p>