

## 由良川河川愛護モニター報告

**【報告内容】**

- ①河川に関する要望
- ②河川利用上の不具合
- ③ゴミ投棄、川の水・施設等の異状
- ④油の流出、生物の大量死、不審物等
- ⑤河川愛護思想の普及・啓発活動
- ⑥その他

令和3年4月分

委嘱区間	報告	対応
由良川 大川橋～大雲橋 (左右岸 8. 2～2 1. 2 km)	<p><b>【4月21日（水） AM10:30~12:00】</b></p> <p>昨日は二十四節季の穀雨。雨は降りませんでしたが、春らしい陽気が続いています。由良川の河畔には黄色いセイヨウカラシナの黄色い花がきれいに咲いていました。大雲橋から大川橋まで車で走行しながら所々で車を止め、河川の状況をパトロールしました。気づいた点、以下のとおり報告させていただきます。不法投棄等気になることはありませんでした。今後も継続して河川美化の啓発活動をお願いします。</p>	<p>春を感じる情報、不法投棄の有無のご確認ありがとうございます。体調にはお気を付けいただき、コロナ感染予防もご留意いただきながら、引き続きモニタリングをお願いいたします。</p>
由良川 宮川合流部～在田橋 (左右岸 2 4. 8～2 7. 8 km)	<p><b>【4月28日（水） PM3:20】</b></p> <p>② おおえみかわはし左岸 車止めポールの破損</p> <p>⑤ 堤防にストロベリーキャンドルの花が咲いていて見ごろです。誰が植えたのかな</p> <p>③ 在田橋の上にペットボトルのごみが落ちています。心無い行為にがっかりです。</p> <p>② 在田橋の上の反射板が壊れていますが危ない様子ではないと思います。</p>	<p>ゴミの散乱状況等、分かりやすい写真を添付いただき大変助かります。巡視の中でも回収できるゴミは見つけ次第回収しておりますが、残念ながら全ては回収できないのが現状です。引き続き情報提供のほどよろしくをお願いいたします。</p> <p>また、大江美河橋左岸の車止めポールの破損については設置者の福知山市へ、在田橋の反射板の破損については京都府へ対応をお願いいたしました。</p>
由良川 新音無瀬橋～音無瀬橋 (左右岸 3 5. 4～3 7. 2 km)	<p><b>【4月27日（火） PM3:00頃】</b></p> <p>●右岸 音無瀬橋下の河川敷にパーベキューの網が3つ捨ててありました。樋門の看板が新しくなり、その近辺は綺麗に除草してありました。</p> <p>●左岸 特に問題ありませんでした。 新緑や穏やかな由良川の流れが大変美しかったです。 散歩、ジョギングをしている人に大勢出会いました。 コロナ禍で外出しにくい状況ですが、堤防は市民が活動できる場になっているようです。 よろしく申し上げます。</p>	<p>音無瀬橋周辺の河川利用に関する情報提供ありがとうございます。河川巡視等で見つけ次第、河川ごみの回収をさせていただきます。引き続き、魅力的な由良川を目指して治水対策や河川美化などに取り組んで参ります。</p>
由良川 音無瀬橋～さくら橋 (左右岸 3 7. 2～3 8. 8 km) 土師川 (左右岸 0. 0～2. 2 k)	<p><b>【4月30日（金） AM9:00】</b></p> <p>③前日の雨の影響で、ひどく濁っており、流れも速かったです。新音無瀬橋付近の竹林の竹が結構倒れている。橋の下にパーベキュー?の後のごみがありました。 暖かくなり、草も生いしばってきています。</p>	<p>雨の影響に伴う新音無瀬橋周辺状況に関する情報提供ありがとうございます。</p> <p>当方の河川巡視においても現地確認させて頂き、見つけ次第、河川ごみの回収をさせていただきます。引き続き、魅力的な由良川を目指して治水対策や河川美化などに取り組んで参ります。</p>
由良川 戸田橋～久田橋 (左右岸 4 2. 0～4 7. 6 k)	<p><b>【4月11日（日） PM2:00】</b></p> <p>⑥ 観音寺地区の河川敷が伐採され護岸が綺麗なスロープ状に造成されています。そこに親子3人がスロープに行き、由良川で自然に親しまれていました。親水護岸として見れば、そんな行動もありかなと思いましたが、危険だとも思いました。</p> <p><b>【4月25日（日） AM11:00】</b></p> <p>⑥ 戸田橋上流150m右岸堤防から河川に下りる道路があります。日曜日となれば時々、川辺で人の姿が見られます。今日は車が5台停車し、1人が川の中を歩いていました。残る4人はフリスビーを楽しんでいました。以久田橋と戸田橋間の河川敷では最も利用されている場所です。</p>	<p>観音寺地区周辺の河川利用に関する情報提供ありがとうございます。危険とも思われる箇所については、当方の河川巡視においても現地確認させていただきます。引き続き、魅力的な由良川を目指して治水対策や河川美化などに取り組んで参ります。</p>

# 由良川河川愛護モニター報告

## 【報告内容】

- ①河川に関する要望
- ②河川利用上の不具合
- ③ゴミ投棄、川の水・施設等の異状
- ④油の流出、生物の大量死、不審物等
- ⑤河川愛護思想の普及・啓発活動
- ⑥その他

令和3年4月分

委嘱区間	報告	対応
由良川 以久田橋～新綾部大橋 (左右岸47.6～53.2k)	【4月6日 綾部大橋～新大橋 PM2:00】 ⑥ 驚きました。まだ寒さがありましたが、カヌー？ポート？トレーニングを目撃しました。きれいだからこそスポーツです。嬉しかったです。 【4月21日 右岸50.6地点より以東 PM2:00】 ③土手が途切れていて車道を歩くところなので、管轄外かとは思いますが、どうもゴミが目立ちますね。土手が途切れるところまでは、ゴミ捨て禁止の看板がありますけど。	綾部大橋周辺の河川利用に関する情報提供ありがとうございました。 当方の河川巡視においても現地確認させていただきます。引き続き、魅力的な由良川を目指して治水対策や河川美化などに取り組んで参ります。