

由良川河川愛護モニター報告

【報告内容】

- ①河川に関する要望
- ②河川利用上の不具合
- ③ゴミ投棄、川の水・施設等の異状
- ④油の流出、生物の大量死、不審物等
- ⑤河川愛護思想の普及・啓発活動
- ⑥その他

令和3年6月分

| 委嘱区間 | 報告 | 対応 |
|--|---|---|
| 由良川 大川橋～大雲橋 (左右岸 8. 2～2 1. 2 km) | <p>【6月24日(木) AM10:30~12:00/大雲橋～大川橋】</p> <p>このところの雨で川が少し濁っていましたが、水量はいつもとかわりありません。河畔ではオオヨシキリの大合唱が聞かれました。大雲橋から大川橋まで車で走行しながら所々で車を止め、河川の状況をパトロールしました。</p> <p>気づいた点、以下のとおり報告させていただきます。</p> <p>③ 不法投棄がありました。場所は地頭トンネルの川側、ちょうどトンネルの入口の下あたりです。大した量ではありませんが、対応をお願いします。(写真あり)</p> <p>⑥ 堤防の除草が始まりました。これで散歩が気持ちよくできると思います。ありがとうございました。</p> | <p>不法投棄のご報告ありがとうございます。道路管理者へ対応を依頼いたします。</p> <p>堤防除草については現在順調に進めているところで、気持ちよく感じていただけて何よりです。堤防に異常がないかを点検するために年2回除草をおこなっています。日常の散歩のなかで普段と異なる堤防の様子を発見された場合はご連絡の程お願いいたします。</p> |
| 由良川 宮川合流部～在田橋 (左右岸 2 4. 8～2 7. 8 km) | <p>【6月29日(火) PM3:30/在田橋】</p> <p>⑥ 在田橋を通る道路からの看板が草のため、見えにくくなっていますが、そのうちに順番に草刈りをしていただけることと思います</p> <p>在田橋の橋脚には相変わらず、竹が引っ掛かったままです。昨年よりも本数が、増えているようにも思います。</p> <p>おおみかわは左岸で、内水対策のために、救急排水ポンプ施設及び調節池を作っておられます。大きな工事ですので、事故がないことを、祈ります。</p> <p>川の土砂を取る工事も無事終了して、優雅な川の流れることができます。</p> | <p>在田橋へ繋がる道路脇の看板については、道路管理者の福知山市に対応を依頼いたします。また、橋脚の竹の継続的な観察ありがとうございます。今後も増えていき川の流れるに支障がでるようであれば対応いたします。</p> <p>現在、河守地区で福知山市が公手川改修事業を実施されています。当方も府や市と連携をとりながら有事に備えて整備・対策をおこなっておりますが、梅雨、台風と気が抜けない時期に入っております。被害を最小限に抑えられるよう、適切な管理に努めてまいります。</p> |
| 由良川 新音無瀬橋～音無瀬橋 (左右岸 3 5. 4～3 7. 2 km) | <p>【6月29日(火) PM3:00/音無瀬橋付近】</p> <p>⑥右岸、左岸共に問題になるような気にはありませんでした。右岸側は、除草作業をされているところでした。長い堤防なので除草作業大変だと感じました。</p> | <p>堤防除草や四季の風情に関する情報提供ありがとうございます。引き続き、魅力的な由良川を目指して治水対策や河川美化などに取り組んで参ります。</p> |
| 由良川 音無瀬橋～さくら橋 (左右岸 3 7. 2～3 8. 8 km) 土師川 (左右岸 0. 0～2. 2 k) | <p>【7月1日(木) AM9:00】</p> <p>③今日は川の水位が低く感じました。河川敷は全体的に草が生い茂っておりまして。</p> | <p>河川敷の植生等に関する情報提供ありがとうございました。引き続き、魅力的な由良川を目指して治水対策や河川美化などに取り組んで参ります。</p> |
| 由良川 戸田橋～以久田橋 (左右岸 4 2. 0～4 7. 6 k) | <p>【6月3日(木) AM12:30/新小貝橋付近】</p> <p>⑥新小貝橋上流で鮎釣りの人を久しぶりに見かけました。今日は鮎解禁3日目です。昔の由良川の風情が少し戻ってきた感じがしました。</p> <p>【6月5日(土) PM2:30/福知山市観音寺 左岸】</p> <p>⑥観音寺の掘削河道の設置に設けられた湾処にシジギなどの野鳥が集まっている風景を時々見かけます。掘削工事により人工的になった河道に自然が戻ってきた気がしました。</p> <p>【6月27日(日)】</p> <p>⑥堤防を散歩していると河川敷で野生化しているトビハヤシ(黄色の花、外来草)をよく見かけます。調べてみると一年草と多年草だそうです。オアシスよりはるかにかわいいです。</p> <p>梅雨時期は雨も多くありましたが、とくに由良川には異常は見られませんでした。</p> | <p>由良川の風情や河川環境に関する情報提供ありがとうございます。引き続き、魅力的な由良川を目指して治水対策や河川美化などに取り組んで参ります。</p> |

由良川河川愛護モニター報告

【報告内容】

- | | |
|-------------------|------------|
| ①河川に関する要望 | ②河川利用上の不具合 |
| ③ゴミ投棄、川の水・施設等の異状 | |
| ④油の流出、生物の大量死、不審物等 | |
| ⑤河川愛護思想の普及・啓発活動 | ⑥その他 |

令和3年6月分

| 委嘱区間 | 報告 | 対応 |
|--------------------------------------|---|---|
| 由良川 以久田橋～新綾部大橋 (左右岸47.6～53.2k) | <p>【6月18日AM8:00～9:30 / 以久田橋～新綾部大橋】</p> <p>① 由良川 左岸48,0 付近 大きな樋門の除草作業が進んでいました。雨が少ない梅雨のようですが、整備されていて安心です。</p> <p>② 由良川 左岸51,0 付近 昨年モニター活動を始めた頃、除草作業の説明を受けましたが、一年が過ぎたことを実感しました。今年は草の伸びは遅く、作業が早いようです</p> | <p>堤防除草等に関する情報提供ありがとうございました。</p> <p>引き続き、魅力的な由良川を目指して治水対策や河川美化などに取り組んで参ります。</p> |